## 江苏省泰兴中等专业学校机电工程系数控车床维保项目 竞争性谈判公告

江苏省泰兴中等专业学校拟对机电工程系数控车床维保项目进行竞争性谈 判,特欢迎参加。

- 一、询价项目概况:
- 1. 项目名称: 机电工程系数控车床维保项目
- 2. 询价编号: TXZZ20240186
- 3. 询价内容: 数控车床维保
- 4. 采购预算(人民币): 叁万元整(报价不得超过预算价)
- 5、付款方式:验货小组验收合格后开具正式发票由学校转账
- 6、合同工期: 日历天
- 二、供应商资格条件:
- 1、供应商参加政府采购活动应当具备下列条件:
- (1) 具有独立承担民事责任的能力(营业执照复印件加盖公章、法人身份证复印件);
  - (2) 具有良好的商业信誉(无犯罪记录证明);
  - (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
  - (4) 法律、行政法规规定的其他条件。
  - 三、询价文件的下载:
    - 1、询价文件自行下载。
    - 2. 下载时间: 2024年10月12日起;
  - 四、日程安排
    - 1、公告发布时间: 2024年10月12日
    - 2、资质递交截止时间: 2024年10月17日15时30分
    - 3、资质递交地点: 江苏省泰兴中等专业学校后勤服务中心(一)
    - 4、现场开标时间:**暂定**2024 年 10 月 18日 9 时 00 分,**具体时间以电** 话通知为准。
    - 5、现场开标地点: 江苏省泰兴中等专业学校图文信息大楼五楼会议室
  - 五、保证金:本项目无需缴纳保证金

六、资质

1、资质递交截止时间

资质递交截止时间: 2024年10月17日15时30分止。逾时未递交相关资料的,将不能参加本次项目的询价活动。

2、资质递交方式

供应商应在资质递交截止时间前,将资质相关资料现场递交至江苏省泰兴中等专业学校后勤服务中心(一)。

- 3、供应商如实提供有关资料和信息,如资料不完整,造成采购机构无法联系的,其引发的不良后果由供应商自行承担;
- 4、己提交资料的供应商,如无正当理由不参加本项目邀标活动,江苏省泰兴中等专业学校有权作出不利于供应商的处理。
- 5、供应商所供产品与采购人要求的品牌、规格等不符合或以次充好出现质量问题,采购人可以无任何理由要求退回本次所供产品并取消供应商三年供货投标资格(自本次供货之日起计)。

八、联系方式:

泰兴中等专业学校

联系人: 周老师

电话: 0523-87703636

2024 年 10 月 1 2 日

## 附件

序号	扣岸	北路世法	维修方案		
77 5	机床编号	故障描述	生		
1	CK12	手轮坏	更换新的机床手轮 (带轮线的那款)		
		X 轴不运行,车削	更换新轴承及丝杆,重新配铲机床销铁及拉块,		
		精度不准确	系统参数修改参数值		
		Z 轴不运行, 车削	丝杆保养, 丝杆螺母加固, 系统参数修改参数值		
		精度不准确	或 (更换新轴承及丝杆)		
		主轴与导轨锥度	调整主轴与导轨的平行度,校整机床水平度		
		大			
		刀架坏	刀架重新磨定位齿及保养,将刀架精度恢复到		
			99%以上		
		导轨润滑油路泵	导轨润滑油路系统检查及清洗或更换油泵,油管		
		损坏			
		X/Z 方向切换开	X/Z 切换后, X 向也是 Z 向在移动		
		关坏			
		尾架使用不灵活	尾架清洗,保养		
2	CK19	系统支架不固定,	系统支架重新固定,同时做好线路保护措施		
		容易损坏线路			
		X 轴车削精度不准	更换新轴承及丝杆,重新配铲机床销铁及拉块,		
		确	系统参数修改参数值		
		刀架坏,信号盘坏	刀架重新磨定位齿及保养,将刀架的精度恢复到		
			99%以上		
3	CK21	工作灯坏	更换新式工作灯具,提高学生实习安全性		
		刀架坏	刀架更换螺丝,刀架重新磨定位齿及保养,将刀		
			架精度恢复到 99%以上		
		尾架不使用	尾架清洗,保养		
		X 轴车削精度不准	更换新轴承及丝杆, 重新配铲机床销铁及拉块,		
		确	系统参数修改参数值		
4	CK15	水泵坏	更换新水泵,做水泵支架		
		X 轴车削精度不准	更换新轴承及丝杆, 重新配铲机床销铁及拉块,		
		确	系统参数修改参数值		
5	CK22	水泵坏	更换新水泵,做水泵支架		
		刀架坏	刀架重新磨定位齿及保养,将刀架精度恢复到		
			99%以上		
6	CK11	报警 441 X 轴电	电路维修		
		流异常偏移			
		刀架坏	刀架重新磨定位齿及保养,将刀架精度恢复到		
			99%以上		
7	CK13	FANUC 驱动器	返 FANUC 日本驻上海维修点维修		
		坏			
		控制面板坏	返厂维修		

8	CK20	刀架坏	刀架重新磨定位齿及保养,将刀架精度恢复到				
			99%以上				
		X 轴车削精度不准	更换新轴承及丝杆, 重新配铲机床销铁及拉块,				
		确	系统参数修改参数值				
		无水泵垫板	加装水泵垫板				
		主轴轴承异响严	更换主轴轴承				
		重					
		程序不执行	系统参数检查				
9	CK16	无卡盘	增加新卡盘一套				
		刀架坏	刀架重新磨定位齿及保养,将刀架精度恢复到				
		99%以上					
		手轮坏	更换新手轮				
		开关坏	更换新开关				
		FANUC 驱动坏	返 FANUC 日本驻上海维修点维修				
备注:	以上机床需要检查油路系统、保养一次。及尾座保养,更换损坏的螺丝。						

## 询价报价单

项目名称									
序号	货物名称	规格、型号	数量	单位	单价	总价			
合计(人民币)		大写:							
有效供货期		日历天							
履约保证金		/							
备注									

供应商(签字或盖章):

联系电话: